

REPORTING (ALLEGATI TECNICI)

Sulla base delle indicazioni di ARPAE (SAC) i files di "Reporting" sono stati caricati come "Allegati Tecnici"

ALLEGATO 1: risultati degli autocontrolli acque sotterranee, acque superficiali, acque meteoriche di prima e seconda pioggia, acque meteoriche di ruscellamento S1 nord e S2 sud dal NOVEMBRE 2013 al DICEMBRE 2018 ai sensi AIA PG n. 3260/2013.

ALLEGATO 1 – 2 STORIA: analisi storica acque sotterranee e superficiali GIUGNO 2011 – SETTEMBRE 2013 ai sensi AIA PG n. 98847/2010 e l'analisi storica acque sotterranee e superficiali fino al MAGGIO 2011 ai sensi AIA PG n. 104172/2006.

ALLEGATO 3: livelli piezometrici polo Crispa 2018 e storico + i livelli idrometrici dei canali periodo NOVEMBRE 2013 – DICEMBRE 2018.

ALLEGATO 4: quantitativi e analisi percolato 2018 ai sensi AIA PG n. 3260/2013 e s.m.i. + quantitativi e analisi storica.

ALLEGATO 5: emissioni gassose e qualità dell'aria dal NOVEMBRE 2013 al DICEMBRE 2018 ai sensi AIA PG n. 3260/2013 e dal GIUGNO 2011 al OTTOBRE 2013 ai sensi AIA PG n. 98847/2010 + storico emissioni gassose e qualità aria.

ALLEGATO 6: gas di discarica GENNAIO – DICEMBRE 2018 ai sensi AIA PG n. 3260/2013 + schede gestione MarcoPolo Engineering + Riepilogo dati mensili GENNAIO – DICEMBRE 2018 ai sensi AIA PG n. 3260/2013 + storico biogas smaltito 2003/2018.

ALLEGATO 7: parametri meteo climatici GENNAIO – DICEMBRE 2018 ai sensi AIA PG n. 3260/2013 + Bilancio idrologico 2018 ai sensi AIA PG n. 3260/2013.

ALLEGATO 8: rilievo topografico dei Lotti in coltivazione GENNAIO e LUGLIO 2018 ai sensi AIA PG n. 3260/2013 + Rilievo topografico discariche Polo Crispa GENNAIO 2018.

ALLEGATO 9: monitoraggio geoelettrico del IV° lotto 2° stralcio, V° lotto, Vasca 1 e Vasca 2 Lotto VI e tomografie elettriche del IV° lotto 1° stralcio del GENNAIO e LUGLIO 2018 ai sensi AIA PG n. 3260/2013 + monitoraggio geoelettrico straordinario del 11/06/2018 dei manti in HDPE Vasca 2 Lotto VI.

ALLEGATO 10: sono riportati tutti i controlli a completamento dell'attività di controllo + materie di servizio/ausiliarie in ingresso, i bilanci energetici dei consumi e l'energia prodotta dall'impianto di cogenerazione ai sensi AIA PG n. 3260/2013 e s.m.i.; registro degli autocontrolli Polo Crispa 2018.

ALLEGATO 11: tabelle riepilogative quantità e tipo di rifiuti conferiti discarica e tabelle riepilogative rifiuti utilizzati per ricoperture, recuperati e rifiuti prodotti periodo dal 11 NOVEMBRE 2013 al 31 DICEMBRE 2018 ai sensi AIA PG n. 3260/2013 e s.m.i. + tabelle riepilogative quantità rifiuti trattati e stoccati presso gli impianti del Polo, suddivisi per tipo di impianto e per codici CER e con indicazione della loro destinazione rifiuti prodotti nel 2018 ai sensi AIA PG n. 3260/2013 e s.m.i. + monitoraggi AREA IMPIANTI SpA analisi rifiuti a smaltimento, a recupero e biostabilizzato anno 2018.

ALLEGATO 12: Relazioni "Valutazione di Impatto Acustico Cantiere VASCA I° LOTTO ai sensi AIA 3260/2013 e s.m.i.